

工事完了報告書

物件名称 アパホテル八丁堀駅南808 様

工事内容 内窓ガラス遮熱・断熱・UVカット試験塗装

工事期間 自 2023 年 10 月 25 日
至 2023 年 10 月 25 日

工事完了日 2023 年 10 月 25 日

添付資料 写真

ご連絡 本書の通り、工事完了のご報告をさせていただきます。



東京都台東区浅草橋2-25-10
チャコパーパー会館3階
TEL : 03-5820-1665
FAX : 03-5825-6504



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 建物全景



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 使用材料

省エネガラスコートH-SP 主剤
 省エネガラスコートH-SP 硬化剤
 密着プライマー
 油膜取り



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 素地処理前養生

床、サッシ枠への養生



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 素地処理前養生

床、サッシ枠への養生



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 素地処理

窓ガラス用、素地処理油膜取り



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 塗装前養生

シリコン部分保護のためのマスキング



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 塗装前養生

サッシ部分保護のためのマスキング状態
密着用プライマー



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 素地処理最終仕上げ材

密着用プライマー



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 ローラー処理



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 トップコート

省エネガラスコートH-SP



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 トップコート

省エネガラスコートH-SP



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 養生剥がし

指触乾燥後、養生撤去



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 施工前



工種 窓ガラス遮熱塗装工事

測点

内容 施工後